






Installatievoorwaarden/systeemeisen - Minimale beschikbare systeem inhoud type: EPBX10-14 verwarmen / ontdooien / koelen 55 ltr - Minimale leidingdiameter: 1 ¼ koper/ kunststof/ rvs - Minimale te waarborgen volumestroom: EPVX10: 22 l/min. afgiftesysteem IBS waarde: 24 l/m, 25 l/m over de boiler - Minimale te waarborgen volumestroom: EPVX14: 24 l/m afgiftesysteem IBS waarde: 26 l/m, 25 l/m over de boiler - Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling) - Bizonekit verwarmen / koelen opmerking: Diep - koelen LWT (vertrekwater temperatuur) niet lager dan 7 graden.	Productgroep: Daikin Altherma 4		
	Onderwerp: Vloerverwarming-Convectoren 2 Zone DAIKIN EKM IK		
	Bizonekit EKM IK met Scheidingsbuffer		
	Tekening nummer: DANL250810		
	Datum: 31-07-2025	Datum revisie:	Revisie:
	Getekend: R. K.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed
			


Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.